

Số: /BC-UBND

Bạch Thông, ngày tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do mưa to gây ra từ đêm ngày 29/7 đến ngày 31/7/2024 gây ra trên địa bàn huyện  
(Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút ngày 31/7/2024)

**1. Tình hình thiên tai:** Do ảnh hưởng của mưa to gây từ đêm ngày 29/7 đến ngày 31/7/2024 trên địa bàn huyện đã gây ảnh hưởng, thiệt hại về người, nhà ở, hoa màu, sạt lở đường giao thông... tại một số xã.

### 2. Tình hình thiệt hại

**2.1. Về người:** 01 người bị thương.

Do sạt lở taluy dương tuyến đường liên xã Cao Sơn - Côn Minh địa phận thôn Bản Cuôn xã Côn Minh, huyện Nà Rì làm 01 người bị thương (gãy chân). Cụ thể: Ông Hoàng Kim Long. Sinh năm 1959, dân tộc Dao, thường trú tại thôn Lũng Lý xã Cao Sơn, thuộc hộ nghèo.

**2.2. Về nhà ở:** 02 nhà bị sạt lở taluy dương khối lượng đất đá khoảng 76m<sup>3</sup>. Trong đó: 01 nhà nứt tường bếp (xã Cẩm Giàng)<sup>1</sup>, 01 nhà (xã Quân Hà) đất đá tràn vào nhà tuy nhiên không bị thiệt hại về tài sản.

### 2.3. Về sản xuất nông nghiệp

Diện tích lúa, ngô bị lũ tràn qua là: 24,05ha (Lúa: 23,73 ha; Ngô: 0,32ha)

+ Xã Cẩm Giàng: 2,91 ha (Lúa 2,66 ha; Ngô 0,25 ha);

+ Xã Quân Hà: 1,14 ha (Lúa 1,07 ha; Ngô 0,07 ha);

+ Xã Cao Sơn: 20 ha lúa.

### 2.4. Về cơ sở hạ tầng

- Giao thông: 05 điểm sạt lở khoảng 150m<sup>3</sup> đất đá.

+ Đường nội thôn Nà Ngăm, xã Cẩm Giàng bị sạt lở taluy dương khoảng 15m<sup>3</sup> đất, đá.

+ Đường nội thôn Cốc Xả, xã Quân Hà sạt lở taluy dương khoảng 65m<sup>3</sup> đất, đá.

+ Đường liên xã Quân Hà - Lục Bình (khu vực thôn Cốc xả, xã Quân Hà) sạt lở taluy dương khối lượng khoảng 32m<sup>3</sup> đất, đá.

+ Đường Quốc lộ 3 (địa phận thôn Bản Lạnh, xã Tân Tú) sạt lở taluy dương khối lượng khoảng 30m<sup>3</sup> đất, đá.

- Thủy lợi: 02 công trình thủy lợi bị hư hỏng: Đập Lũng Kén, xã Quân Hà sạt

<sup>1</sup> Hộ bà Hoàng Thị Ninh, thôn Bó Bả bị sạt lở taluy dương khối lượng đất đá khoảng 30m<sup>3</sup> làm nứt tường bếp.

lở chiều dài 7m; Công trình Phai Nà Lặng, xã Cao Sơn sạt lở 50m ống dẫn nước.

### **2.5. Thiệt hại khác**

- Sạt lở taluy khu vực sân trước nhà văn hóa thôn Cốc Xả, xã Quân Hà khối lượng đất đá khoảng 120m<sup>3</sup> vùi lấp khoảng 70m suối ảnh hưởng đến ruộng lúa.

- Trường mầm non Vi Hương, xã Vi Hương sạt lở taluy dương khối lượng khoảng 35m<sup>3</sup> đất đá tràn vào sân vui chơi ngoài trời.

- Sạt lở đất đầu cầu treo Nà Léo, xã Quân Hà khoảng 29m<sup>3</sup> đất, đá.

### **3. Công tác chỉ đạo, khắc phục**

- Các xã, thị trấn đã chỉ đạo khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ; huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân di chuyển tài sản đến vị trí an toàn; đối với các tuyến đường bị sạt lở thông hiện nay các địa phương đang tiếp tục khắc phục để đảm bảo giao thông.

- Đối với trường hợp người bị thương đã phối hợp với y tế thực hiện việc sơ cứu và chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị kịp thời.

- Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy về PCTT huyện; UBND các xã tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân để phòng tránh; tổng hợp báo cáo thiệt hại theo quy định.

Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa to, gió lốc gây ra từ đêm ngày 29/7 đến ngày 31/7/2024 của UBND huyện Bạch Thông./.

#### **Nơi nhận:**

*Gửi bản điện tử:*

- Sở NN&PTNT tỉnh (b/cáo);
- Chi cục Thủy lợi tỉnh (b/cáo);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, THKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Kiệt**